

**דו"ח מספר: 7212209155**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : קו האופק פתרונות חיפוי בע"מ.  
 מעונו : הצופים 11, ראשון לציון.  
 תאריך ההזמנה : 03.08.2022

**תאור המוצר**

חיפוי למכל הדחה סמוי  
 הדגם הנבדק: ---  
 היצרן: ---

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך: 04.09.2022 הנוטל: בא כח המזמין  
 כמות במדגם: 1  
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: ---

**מהות הבדיקה:בדיקה במסגרת יוזמת לקוח.**

לבקשת מזמין הבדיקה, שאושרה על ידו מיום 03.08.2022:  
 1. בדיקת העמסה לפי עקרונות ת"י 146.


מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט הנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים  
 ואין להשתמש בה אלא במלואו

**ממצאי הבדיקה**

מזמין הבדיקה סיפק מכלול מורכב:  
 מכל הדחה סמוי תוצרת GROHE, אסלה תלויה תוצרת VITRA.  
 בין מכל ההדחה לחיפוי המכל קיים מרווח של 2 ס"מ (ללא בטון).  
 המכלול עמד בהעומס של 400 ק"ג למשך שעה.

 :חתימה

תפקיד: בודק בכיר

שם הבודק: אלון יצחקי

04/09/2022  
 תאריך הפקת תעודה

## דו"ח מספר: 7212209155

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2



מכלל שהתקבל לבדיקה



זיפויי מכל ההדוזה



קריאת הצב"ד